



## **Comitato Acilia Nord 2018**

**Al Comune di Roma  
Municipio X**

**Assessore Politiche Lavori Pubblici, Urbanistica e Mobilità - Claudio Bollini  
Pres.te Il Comm.ne Mobilità, Lavori Pubblici e Urbanistica – Raffaele Presta  
[protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it)**

**Comando di Polizia Municipale X gruppo di Ostia Mare  
[protocollo.poliziale.10mare@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.poliziale.10mare@pec.comune.roma.it)**

**Oggetto: Richiesta messa in sicurezza della rotatoria sita in Roma, Acilia, Via dei Monti di San Paolo, incrocio Via Daniele Badiali, Vicolo Monti di San Paolo, Via di Monte Cugno**

Lo scrivente Comitato Acilia Nord 2018, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia della circolazione di pedoni, ciclisti e conduttori di mezzi a motore e non, che transitano presso la rotatoria in oggetto, segnala le seguenti criticità :

1. In prossimità della rotatoria abbiamo un tratto del fondo stradale, realizzato in manufatti cementizi autobloccanti, che risulta essere dissestato. Spesso, a causa del sostenuto transito di autovetture e mezzi pesanti, i predetti manufatti vengono rimossi dalla propria sede e sbalzati nelle immediate vicinanze (foto. 1);
2. La segnaletica verticale della rotatoria stessa e' stata vandalizzata (foto 2), pertanto non e' più conforme al CdS.
3. La segnaletica verticale dello spartitraffico triangolare all'ingresso di Via di Monte Cugno e' stata anch'essa vandalizzata e divelta dalla propria sede (foto 3)
4. Sulle strade afferenti la rotatoria si evidenzia la mancanza della segnaletica orizzontale indicante i passaggi pedonali (strisce pedonali di attraversamento); e' assente ovunque fatta eccezione per Via Di Monte Cugno (foto 4)
5. Su Via dei Monti di San Paolo la mancanza delle strisce pedonali in prossimità del capolinea dei bus fronte Pinetina(foto 5)

Per quanto sopra indicato, si chiede alle SS.VV., ciascuno per le proprie competenze, di voler intraprendere le opportune azioni affinché siano ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza al transito veicolare e pedonale. Nello specifico si chiede:

- il tracciamento ex novo della segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale, da realizzare in prossimità della rotatoria, in 4 strade confluenti nella rotatoria;
- ripristino del fondo stradale;
- ripristino della segnaletica verticale;

Si allega documentazione fotografica probante la necessaria messa in sicurezza, ovvero degli interventi richiesti.

In attesa vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

**Roma, 10 Novembre 2020**

**Il comitato di quartiere Acilia Nord 2018**

---

**Comitato Acilia Nord 2018**

Via del Poggio di Acilia 110\_ 00126 Roma

C.F. 97965840586 cell.3402630623

[info@comitatoacilianord.it](mailto:info@comitatoacilianord.it) - [www.comitatoacilianord.it](http://www.comitatoacilianord.it) - [ComitatoAciliaNord](https://www.facebook.com/ComitatoAciliaNord)



Foto 1. Fondo stradale dissestato



Foto 2. Segnaletica verticale vandalizzata





Foto 3. Segnaletica verticale divelta



Foto 4. Mancanza delle strisce pedonali nelle vie confluenti la rotatoria



Foto 5. Mancanza delle strisce pedonali in prossimità del capolinea dei bus